

# RAPID



## ÖLSKIMMER OILSKIMMER

- D BEDIENUNGSANLEITUNG**
- GB OPERATING INSTRUCTION**
- I ISTRUZIONI D'USO**
- F NOTICE D'UTILISATION**
- E INSTRUCCIÓN DE MANEJO**
- NL GEBRUIKSAANWIJZING**
- SF KÄYTTÖOHJE**
- CZ NÁVOD K OBSLUZE**
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
- PL INSTRUKCJA OBSLUGI**
- SK NÁVOD NA OBSLUHU**
- SV DRIFTSINSTRUKTION**
- RO MANUAL DE UTILIZARE**

## D Allgemeines

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Wir sind Hersteller von Pflege-, Reinigungs- und Recyclingtechnik für wassergemischte Flüssigkeiten. Unsere Produkte werden nach einem hohen Qualitätsstandard (DIN ISO 9001) hergestellt und von uns und renommierten Kühlschmiermittel- und Anlagenherstellern vertrieben.

### Bitte lesen Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

Es wird eine Garantiezeit von 12 Monaten gewährt. Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Bedienung, zweckentfremdetem Einsatzbereich oder Demontage von Anlagenteilen.

## GB General information

We thank you for demonstrating your confidence in our products. We are manufacturers of care, cleaning and recycling systems for water-soluble fluids. Our products are produced to very high quality standard (DIN ISO 9001) and marketed by ourselves as well as other reputable coolant and system manufacturers.

### Please read the operating instructions provided carefully before using the equipment!

A warranty of 12 months is issued. The warranty expires if the device is operated improperly, if used for a purpose other than the intended one or if system parts are dismantled.

## I Universalmente

Noi ringraziamo ci per la Sua fiducia nei nostri prodotti.

Siamo produttori per tecnica di cura -, pulitura e riciclaggio di liquidi a base acquosa.

I nostri prodotti sono fabbricati dopo un'alta qualità di tipo di posizione (DIN ISO 9001) e diventano distribuiti da noi e vantati produttori di lubrorefrigerante-e impianti.

### Per favore legga accuratamente la guida d'impresa presente davanti all'impiego dell'attrezzo.

Il periodo di garanzia accordato è di 12 mesi. La garanzia viene a decadere in caso di uso improprio, campo d'impiego non appropriato o smontaggio di parti dell'impianto.

## F Généralités

Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à nos produits. Nous sommes fabricants d'une technique d'entretien, de nettoyage et de recyclage pour les liquides mélangés à l'eau. Nos produits sont fabriqués d'après un standard de qualité élevé (DIN ISO 9001) et commercialisés par nos soins ainsi que des fabricants réputés de lubrifiants-refrigerants et d'installations techniques.

### Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil !

Cet appareil est garanti 12 mois. La garantie expire en cas de maniement non conforme, domaine d'application détourné de sa destination ou démontage de composants de l'installation.

## E Introducción

Primero queremos agradecer su confianza en nuestros productos. Somos fabricantes de sistemas para depurar y reciclar fluidos industriales mezclados con agua. Nuestros productos son producidos según la normativa DIN ISO 9001 con un alto nivel de calidad.

### Rogamos que lean el manual de instrucciones atentamente para garantizar el correcto funcionamiento.

Se concede una garantía de 12 meses. La garantía se anula en caso de un manejo inadecuado, un uso para fines extraños o el desmontaje de componentes de la instalación.

## NL Algemeen

Wij willen u hierbij bedanken voor uw vertrouwen in onze produkten. Wij zijn producent van onderhouds- reinigings- en recyclingtechniek voor watermengbare vloeistoffen. Onze produkten worden volgens een hoge kwaliteitsstandaard (DIN ISO 9001) geproduceert en door ons en andere gekwalificeerde partners verkocht.

### Leest u voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door!

Er wordt een garantietijd van 12 maanden geboden. De vrijwaring vervalt bij oneigenlijke bediening, bij oneigenlijk gebruik of demontage van installatiecomponenten.

## SF Yleistä

Me kiitämme luottamuksestanne tuotteitamme kohtaan.

Me valmistamme hoito-, puhdistus- ja kierrätystekniikkaa vesieskoitteisia nesteitä varten. Tuotteenemme valmistetaan korkean laatustandardin (DIN ISO 9001) mukaan ja niitä myyväät edustajamme ja tunnetut jäähytysaineiden valmistajat.

### Pyydämme Teitä tutustumaan huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käytönnottoa.

Garantitid 12 månader. Garantiättagandena gäller ej vid felaktig manövrering, olämplig användning av enheten eller demontering av utrustningsdetaljer.

## CZ Obecné

Vám děkuje za důvěru a zakoupení našeho výrobku. Jsme výrobci čisticí, recyklační a ošetrovací techniky pro kapaliny místělné s vodou. Naše produkty se vyrábějí podle normy vysoké jakosti ISO 9001 a jsou dodávány pro renomované výrobce obráběcích strojů, chladících a mazacích zařízení.

### Před uvedením přístroje do provozu si prosím pročtěte tento návod k obsluze!

Je poskytnuta záruční lhuta 12 měsíců. Záruka zaniká v případě nesprávné obsluhy, použití k jinému než určenému účelu nebo demontáže součástí zařízení.

## HU Általános rész

A cég nevében köszönjük Önnek a termékeink iránt tanúsított bizalmát. Cégünk a vízzel kevert folyadékokhoz gyárt ápolási, tisztítási és újrafelhasználási technológiát. Termékeinket magas minőségi szabvány szerint (DIN ISO 9001) gyártjuk, a forgalmazást pedig mi magunk, valamint nagy múltú hűtő-kenofolyadék- és berendezésgyártók végezik.

**Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást!**

12 hónap garanciaidőt biztosítunk. A garancia szakszerűtlen kezelés, a rendeltetési célnak nem megfelelő alkalmazási terület vagy a berendezés részeinek leszerelése következtében megszűnik.

## PL Informacje ogólne

Dziekuje za zaufanie okazane niniejszemu wyrobowi. Jesteśmy producentem urządzeń do pielęgnacji, czyszczenia i recyklingu cieczy na bazie wody. Nasze wyroby są produkowane wg wysokiego standardu jakosci (DIN ISO 9001) i rozprowadzane przez nas oraz renomowanych producentów cieczy chłodząco – smarujących i producentów urządzeń.

**Przed uruchomieniem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji!**

Udeiela sie gwarancji na okres 12 miesięcy. Gwarancja wygasza w przypadku nieprawidłowej obsługi, eakresu eastosowania niegodnego i preenaceeniem lub demontażu cies'ci ureadeenia.

## SK Všeobecne

My dakujeme za Vašu dôveru v naše výrobky. Sme výrobcovia ošetrovacej, cistiacej a recyklacnej techniky pre kvapaliny miestatelné s vodom. Naše výrobky sa vyrábajú podľa normy vysokej kvality (DIN ISO 9001) a sú distribuované nami a renomovanými výrobcomi chladiacich a mazacich kvapalín a zariadení.

**Pred uvedením prístroja do prevádzky, si prosím, precítajte tento návod na obsluhu.**

Poskytujeme záručnú dobu v trvání 12 mesiacov. Záruka zaniká pri obsluhe v rozpore s určením, používani v rozpore s jeho určením alebo demontážou časti zariadenia.

## SV Allmänt

Tackar för ditt förtroende för våra produkter. Vi tillverkar utrustning för skötsel, rening och återvinning av vattenlösliga vätskor. Våra produkter tillverkas enligt hög kvalitetsstandard (DIN ISO 9001) och används av ansetta tillverkare av skrävärtskor och kylanläggningar.

**Läs denna driftsinstruktion omsorgsfullt innan du börjar använda utrustningen!**

Zagotovljena je garancijska doba 12 mesecev. V primeru nepravilne ali nenamenske uporabe oz. demontaže delov naprave garancija preneha veljati.

## RO Generalități

Vă mulțumește pentru încrederea acordată produselor noastre.

Noi suntem producători de echipamente pentru întreținere, curățare și reciclare a soluțiilor pe bază de apă amestecate cu apă. Produsele noastre sunt fabricate după un standart de calitate foarte înalt (DIN ISO 9001) și sunt distribuite de noi și de producători renumiti de substanțe tehnice pentru lubrificiere și răcire.

**Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de exploatare înainte de punerea în funcțiune a aparatului!**


Se acorda o perioada de garantie de 12 luni. Garantia acordată de producător îți pierde valabilitatea în cazul operării incorecte cu aparatul, al utilizării în ale scopuri decât cel pentru care este destina sau al demonstrierii de piese ale insalatiei.

## D Bandeinbau/-wechsel

- Schraube A lösen (Bild 1)
- Abstreifer B herausziehen
- Band C durch die obere Aussparung D und um die Transportrolle E führen. Band C nach unten durchschieben (Bild 2).
- Haltebügel F von der Beschwerungsrolle G lösen (Bild 3)
- Beschwerungsrolle G einlegen und Haltebügel F einrasten (Bild 3).

## E Poner/cambio cinta


- Soltar el tornillo A (Imagen 1).
- Sacar el arrastrador B.
- Meter la cinta C por la apertura D y poner por el rollo de transporte E.
- Dejar salir la cinta C hacia abajo (Imagen 2).
- Quitar la patilla F del rollo de peso G (Imagen 3).
- Poner el rollo de peso entre la cinta y volver a poner la patilla F (Imagen 3).



- 1 -

## GB Belt installation/change


- Loosen screw A (Fig.1)
- Pull out scraper B
- Feed the belt through the upper recess D and around the transport roller E. Push belt C down and through (Fig. 2).
- Loosen retaining bracket F from the weighting roller G (Fig.3)
- Install weighting roll G and lock the retaining bracket F in position (Fig. 3).



- 2 -

## I Install./-cambia. di nastro

- levare la vite A (immagine uno)
- tirare fuori il raschiaolio B
- condurre il nastro C attraverso il superiore risparmio D ed intorno al ruolo di trasporto E. Spingere giù il nastro C (immagine due).
- togliere il sostegno F del ruolo di peso G (immagine tre)
- inserire il ruolo di peso G e scattare il Sostegno F (immagine tre).



- 3 -

## F Mont./échange bande

- Dévisser vis A (illustration 1)
- Sortir racleur B
- Guider la bande C par l'ouverture supérieure D puis autour du rouleau de transport E. Faire glisser la bande C vers le bas (illustration 2).
- Desserrer la bride d'arrêt F du rouleau de lest G (illustration 3)
- Insérer le rouleau de lest G, et encliquer la bride d'arrêt F (illustration 3).

## CZ Instalace a výměna pásu

- Uvolněte šroub A (obr. 1).
- Vytnáhněte stěrač B.
- Pás C zasuňte do horního vybrání D a kolem dopravního válečku E.
- Pás C napněte směrem dolů (obr. 2).
- Uvolněte upevnovací třmen F z napínacího válečku G (obr. 3).
- Vložte napínací váleček G a zajistěte upevnovacím třmenem F (obr. 3).

## HU Szalagbeszerelés/-csere

- „A” jelű csavart meglazítani (1. ábra)
- „B” jelű lehúzót kihúzni
- „C” jelű szalagot a felso, „D” jelű résen és az „E” jelű szállítógergő körül elvezetni.
- „C” jelű szalagot lefelé átbújatni (2. ábra).
- A „G” jelű terhelögörög „F” jelű tartókengelyelét meglazítani (3. ábra).
- „G” jelű terhelögörögöt betenni, majd az „F” jelű tartókengelyt bekattintani (3. ábra).

## PL Montaż/Wymiana tasmy

- Odkrecic wkret A (rys. 1).
- Wyciagnac zgarniak B.
- Tasme C przeprowadzic przez gorne wyciecie D wokol rolki transportowej E. i C przesunac w dol (rys. 2).
- Odlaczyk palak mocujacy F na rolce odciążajacej G (rys. 3).
- Wlozyc rolke odciążajaca G i zatrzasnac palak mocujacy F (rys. 3).

## RO Montarea/schimbarea benzii

- Desfaceți șurubul A (îmaginea 1)
- Extrageti râcitorul B
- Duceți banda C prin degajarea superioară D și în jurul rolei de transport E. Împingeți banda C în jos (îmaginea 2).
- Desfaceți consola de susținere F de la rola de întindere G (îmaginea 3)
- Introduceți rola de întindere G și cuplați consola de susținere F (îmaginea 3).

## SK Montáž a výmena pásu

- Uvolnite skrutku A (obr. 1)
- Vytiahnite stierac B
- Pás C vedte horným vybraním D okolo transportného valceka E. Pás C potom pretlačte dole
- Upevnovač strmen F uvolnite zo zatažovacieho valceka G (obr. 3)
- Vložte zatažovací valcek G a nechajte Upevnovač strmen zaskocit (obr. 3)

## SV Byte/installation av band


- Lossa skruven A (Fig. 1)
- Dra ut avstrykaren B.
- Mata bandet C genom det övre urtaget D och lägg det runt transportrullen E. Skjut bandet C nedåt och igenom (Fig. 2).
- Lossa fästbygeln F från tyngdrullen G (Fig. 3).
- Lägg i tyngdrullen G och snäpp fast Fästbygeln F (Fig. 3).

## D Schlaucheinbau/-wechsel

- Schrauben A lösen (Bild 1)
- Abstreifer B nach unten herausziehen
- Schlauch mit Abstreifring F in Abstreifer B einführen (Bild 1)
- den Abstreifer von unten in den Skimmer schieben (darauf achten, dass der Schlauch C exakt durch die Andruckrolle D und die Transportrolle E geführt wird (Bild 2)).

## E Poner/cambio manguera

- Soltar el tornillo A (Imagen 1).
- Sacar el arrastrador B hacia abajo.
- Introducir la manguera conjuntamente con el anillo F de arrastre B (Imagen 1)
- Volver a poner el arrastrador en el aparato. Nota: Hay que asegurar que la manguera C este bien colocada entre el rollo de apriete D y el rollo de transporte E (Imagen 2).



- 1 -

## GB Hose installation/change

- Loosen screws A (Fig. 1)
- Pull scraper B down and out
- Insert hose together with scraper ring F into scraper B (Fig. 1)
- Push the scraper from the bottom into the skimmer (ensure that the hose C is fed correctly through the pressure roller D and transport roller E (Fig. 2)).

- 2 -

## I Install./-cambiam. di tubo

- Levare le vite A (immagine uno)
- tirare fuori verso sotto il raschiaolio B
- introdurre il tubo con il raschinoanello F nel raschiaolio B (immagine uno)
- spingere il raschiaolio da sotto nel disoleatore (Su ciò prestano attenzione che il tubo C è condotto esattamente dal ruolo di pressione D ed il ruolo di trasporto E (immagine due))

- 3 -

## NL Slanginstallatie/-wissel

- Schroef A losdraaien (afb 1)
- Schraper B naar onder eruittrekken
- Slang met schraperring F in de schraper B invoeren (afb 1)
- de schraper van onder in de skimmer schuiven (let erop dat de slang C precies door de aandrukrol D en de transport-rol E gevoerd wordt (afb 2)).

- 4 -

## F Mont. / échange flexible

- Dévisser vis A (illustration 1)
- Sortir le racleur B en le tirant vers le bas
- Insérer le flexible avec le segment racleur F dans le racleur B (illustration 1)
- Introduire le racleur dans l'absorbeur d'huile en le poussant par en dessous (faites attention à ce que le flexible C soit guidé avec précision à travers le rouleau de pression D et le rouleau de transport E (Illustration 2)).

- 5 -

## CZ Instalace a výměna hadice

- Uvolněte šroub A (obr. 1).
- Stěrác B vyměňte směrem dolů.
- Hadici se stíracím kroužkem vložte F do stěrače B (obr. 1).
- Stěrác zasuňte zespodu do odlučovače. Současně dbejte na to, aby hadice C byla vedena přesně středem přítlačného válečku D a posuvného válečku E (obr. 2).

- 6 -

## HU Tömlobeszerelés/-csere

- „A” jelű csavarokat meglazítani (1. ábra)
- „B” jelű lehúzót lefelé irányba kihúzni
- A lehúzógyurus tömlöt a „B” jelű lehúzóba betolni F (1. ábra)
- a lehúzót alulról a szkimmer-be tolni (ügyelni arra, hogy a „C” jelű tömlöt pontosan vezesse át a „D” jelű nyomógörgön és az „E” jelű Szállítógörgön keresztül (2. ábra)).

## PL Montaż / wymiana weza

- Odkrecic wkrety A (rys. 1).
- Wyciagnac zgarniak B w kierunku do dolu.
- Wprowadzic w zgarniak waz F z Pierscieniem zgarniajacym (rys. 1).
- Wsunac zgarniak od dolu do oddzielaca oleju (zwracac uwage na to, aby waz C byl dokladnie prowadzony przez rolke dociskowa D i rolke transportowa E (rys. 2).

## SK Montáž a výmena hadice

- Uvolnite skrutku A (obr. 1)
- Stierac B vytiahnite smerom dole
- Hadicu so strieracim krúžkom zavedte F do stieraca B (obr. 1)
- Stierac zospodu zasunte do odlucovaca (dbajte nato, aby hadica C bola vedená presne cez prítlacný valcek D a transportný valcek E (obr. 2))

## RO Montarea/schimbarea furtunului

- Desfaceți șuruburile A (îmaginea 1)
- Extrageti în jos racitorul B
- Introduceți furtunul cu inelul de raciere F în racitorul B (îmaginea 1)
- Introduceți racitorul de jos în skimmer (aveți în vedere că furtunul C să fie introdus exact prin rola de presare D și rola de transport E (îmaginea 2)).

## SV Installation/byte av slang

- Lossa skruvorna A (Fig. 1)
- Dra ur avstrykaren B nedåt.
- För in slangen med avtrykkarringen F i avstrykaren B (Fig. 1)
- Skjut avstrykaren in i fränskiljarenheten nedifrån (se till att slangen C leds exakt genom tryckrullen D och transportrullen E (Fig. 2)

## D Befestigung

- Skimmer fest und waagerecht montieren
- Abstände beachten (Bild 1)
- Skimmer nur in Bereichen montieren, in denen sich keine groben Späne befinden (Bild 1)
- Rapid 3.1: Schlauch ab 3m Länge führen "x" (Bild 2)
- Montagebeispiel für Universalanschraubwinkel (Bild 3)

## GB Installation

- Install Skimmer level and secure firmly
- Maintain distances as per Fig. 1
- Install away from or protect from any metal chips fallout (Fig. 1)
- Rapid 3.1: Provide guides "x" (Fig. 2) for hoses over 3m long
- Choice of installation possibilities with our Universal bracket (Fig. 3)

## E Colocación

- Montar el aparato horizontalmente
- Observar las distancias (fig.1)
- Solamente colocar en sitios donde no hay virutas grandes (fig. 1)
- Rapid 3.1: guiar la manguera "x" a partir de una longitud de 3m (fig. 2)
- Ejemplo de colocación mediante del ángulo universal (fig. 3)

## NL Bevestiging




- Skimmer stevig en waterpas monteren
- Let op de afstanden (afb. 1)
- Skimmer alleen daar monteren waar zich geen grote spanen bevinden (afb. 1)
- RAPID 3.1: slanglengtes vanaf 3m moeten worden geleid "x" (afb. 2)
- Montagevoorbeeld voor universeel Schroefbeugel (afb. 3)

## I Fissaggio

- fissare il disoleatore orizzontalmente
- rispettare le distanze (fig. 1)
- montare il disoleatore solo in zone esenti da trucioli grossolani (fig. 1)
- RAPID 3.1: a partire da 3m il tubo va guidato "x" (fig. 2)
- esempio di montaggio per staffa universale (fig. 3)

## F Fixation

- Monter fermement l`absorbeur d`huile à l`horizontale
- Respecter les distances (Fig. 1)
- Ne monter l`absorbeur d`huile que dans les zones où il n`y a pas de gros copeaux (Fig. 1)
- RAPID 3.1: guider tuyau à partir d`une longueur de 3m "x" (Fig. 2)
- Exemple de montage pour équerre de fixation universelle (Fig. 3)



## HU Rögzítés

- A szkimmert szorosan és vízszintesen felszerelni
- Távolságokra ügyelni (1. ábra)
- A szkimmert csak olyan területeken szabad felszerelni, ahol nincs durva forgács (1. ábra)
- Rapid 3.1: A 3 m-t meghaladó tömloknelnél tömlovezetet kell használni (2. ábra)
- Szerelési példa univerzális forgatási Szöghöz (3. ábra)

## PL Zamocowanie

- Oddzielacz powinien byc zamocowany poziomo, w sposob nieruchomy.
- Zwracac uwage na podane odleglosci (1).
- Oddzielacz nalezy montowac tylko w takich obszarach, w których nie wystepuja duze wiory (1).
- Rapid 3.1: waz o dlugosci powyzej 3 m prowadzic zgodnie z oznaczeniami „x” (2).
- Przyklad montazu uniwersalnego katownika przykrecanego (3).

## SK Upevnenie

- Odlucovac upevnit pevne a Vodorovne
- Dbat na min. odstupy (obr. 1)
- Odlucovac inštalovať len v priestoroch, kde sa nenachádzajú hrubé triesky (obr. 1)
- Rapid 3.1: Zaviesť hadicu dlhšiu ak 3 m
- Príklad montáže s univerzálnym Upevnovaním uholníkom (obr. 3)


## SV Montering

- Montera frånskiljaren fast och vågrätt.
- Ge akt på avstånden (Fig. 1)
- Montera inte frånskiljaren i områden där det förekommer grova spän (Fig. 1)
- Rapid 3.1: Slangstyrning "x" vid slang över 3 m (Fig. 2)
- Monteringsexempel för fästvinklar (Fig. 3).


## RO Fixarea

- Montați skimmer-ul în poziție fixă și orizontală
- Respectați distanțele (îmaginea 1)
- Montați skimmer-ul numai în zonele în care nu există șpanuri mari (îmaginea 1)
- Rapid 3.1: duceți furtunul începând cu lungimea de 3m - dim. "x" (îmaginea 2)
- Exemplu de montaj pentru vîndul universal de înșurubare (îmaginea 3)

RAPID 1.1




RAPID 2.1



- 4 -

- 5 -

RAPID 3.1



- 6 -

## D Tages-Zeitschaltuhr


Zum Einstellen der Uhr wird der Minutenzeiger im Uhrzeigersinn gedreht. An der Ablesemarke (A) muss die richtige Uhrzeit stehen. Durch Drehen des weißen Schalters (B) gegen den Uhrzeigersinn kann der Skimmer ein- bzw. ausgeschaltet werden. Gerät nur auf Automatik betreiben. Die Reiter (C) sind eingestellt auf 1 Std. an / 3 Std. aus.

## GB One-day timer

To set the clock, turn the minute hand clockwise. The correct time must be shown on the read-off mark (A). Turning the white switch (B) in a counter-clockwise direction will switch the skimmer on and / or off. Operate the equipment only in the automatic mode. The riders (C) have been set to 1 hour on / 3 hours off.

## E Programa de día


Para ajustar el reloj se mueve la aguja de minuto hacia la derecha. El indicador A enseña la hora ajustada. Girando el contactor B hacia la izquierda se puede arrancar o parar el aparato. Utilizar el aparato sólo de manera automática. Ajuste estándar de las pestanas C: 1 hora arrancada / 3 horas parada.



- 1 -

## NL Dagtijdklok

Voor het installeren van de klok wordt de minutenwijzer in de richting van de klok gedraaid. Bij het punt (A) moet de juiste tijd aangegeven staan. Door het draaien aan de witte wijzer (B) tegen de klok in kan de skimmer in- resp. uitgeschakeld worden. Skimmer alleen via de tijdklok automatisch laten lopen. De pion (C) is ingesteld op 1 uur aan / 3 uur uit.




- 2 -

## I Temporizzatore giornale

La lancetta dei minuti è girata in senso orario al riporre l'orologio. L'ora giusta deve stare alla tacca di lettura (A). Attraverso il girare dell'interruttore bianco (B) in senso antiorario, il disoleatore può essere acceso o spento. Eseguire l'apparecchio solo su automatic. I perni (C) sono riposti su 1 ora accensione / 3 ore spegnimento.

## SF Päivä-aikakello

Kun kelloa säädetään, käännetään minuuttiosointia myötäpäivään. Oikean kellonajan on oltava lukumerkin (A) kohdalla. Kääntämällä valkoista kytkintä (B) vastapäivään voidaan öljynerotin käynnistää tai sammuttaa. Käytä laitetta vain automatiikkalta. Nokat (C) on asennettu yhdelle tunnille päälle / 3 tunnille pois.




- 3 -

## F Programmateur jour

Pour régler l'heure, tourner l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne heure doit s'afficher sur la marque de lecture (A). En tournant le commutateur blanc (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous pouvez allumer ou éteindre l'absorbeur d'huile. N'utiliser l'appareil qu'en automatique. Les cavaliers (C) sont réglés sur 1 heure Marche / 3 heures Arrêt.

## CZ Denní spínací hodiny

Hodiny nastavte otocením ukazatele minut ve směru otáčení hodinových ručiček. Na nýse (A) musí být správný čas. Otáčením bílého vypínače (B) proti směru otáčení hodinových ručiček lze odlučovač zapnout nebo vypnout. Přístroj provozujte jen v automatickém režimu. Odlučovač je nastaven západkami (C) na provoz 1 hod. zapnuto / 3 hod. vypnuto.



## HU Napi idokapcsoló óra

Az óra beállításához a percmutatót az óra járásának megfelelő irányba kell forgatni. A leolvásási jelénél (A) kell állnia a helyes idonek. Ha a fehér kapcsolót (B) az óra járásával ellentétes irányba forgatja, akkor be-vagy kikapcsolható a szkimmer. A készüléket csak automata üzemmódban működtesse. A tolókák (C) beállítása: 1 órát be- / 3 órát kikapcsolva.

## PL Dzienny zegar sterujacy

W celu nastawienia zegara obracac wskazówka minutowa w kierunku ruchu wskazówek zegara. Na znaczniku odczytu (A) musi byc ustawiony prawidłowy czas. Oddzielacz oleju mozna wlaczac lub wylaczac przez obracanie bialego lacznika (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uzywac urzadzenia tylko w trybie pracy automatycznej. Koniki (C) sa nastawione na 1 godzine wlaczenia / 3 godziny wylaczenia.

## RO Temporizator zilnic

Pentru setarea orei, acul minutar se rotește în sens orar. La marcajul de cître (A), trebuie să se afle ora corectă. Prin rotirea comutatorului alb (B) în sens anti-orar, skimmer-ul poate fi pornit sau opriț. Folosiți aparatul numai în regim automat. Călărejii (C) sunt reglați pe 1 oră pornit / 3 ore opriț.

## SK Denné spínacie hodiny

Aby ste hodiny nastavili, otočte ukazovateľ minút v smere otácania hodinových rucičiek. Na odpocitacej ryske (A) musí byť správny čas. Otácaním bieleho vypínača (B) proti smeru otácania hodinových rucičiek sa dá odlučovať zapnutú alebo vypnutú. Prístroj prevádzkuje len v automatickom režime. Jazdec (C) je nastavený na 1 hodinu zapnutú / 3 hodiny vypnutú.

## SV Dagtimer


Ställ in klockan genom att vrida minutvisaren medurs. Korrekt tid måste visas vid avläsningsmarkeringen (A). Genom att vrida den vita omkopplaren (B) moturs kan man koppla fränskiljaren TILL och FRÅN. Enheten får bara köras i automatisk drift. Ryttaren (C) är inställd på 1 timme TILL och 3 timmar FRÅN

## D Wochen-Zeitschaltuhr

Entfernen Sie den Zeitring (A).  
Nun drehen Sie den Minutenzeiger solange, bis die Aussparung am grünen Ring mit einer am blauen Ring übereinstimmt.  
Schieben Sie den silbernen Stift (B) auf den blauen Ring. Rasten Sie den umgedrehten Zeitring (A) mit einer der 7 Vertiefungen in den Stift (B) wieder ein. Für die Rückstellung verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

## E Programa de semana

Quitar el anillo de hora (A).  
Ahora girar la aguja de minuto hasta que el hueco del anillo verde coincide con el hueco del anillo azul. Desplazar la espiga de color plata al anillo azul. Encajar la espiga (B) del anillo de hora (A) en uno de los siete agujeros.




- 1 -

## GB Weekly timer

Remove the timer ring (A).  
Now turn the minute hand until the recess on the green ring agrees with that on the blue ring. Slide the silver pin (B) on to the blue ring. Lock the turned over time ring (A) with one of the 7 recesses into pin (B). For resetting please proceed in reverse sequence.

## NL Weektijdklok

Verwijder de tijdring (A).  
Draai nu de minutenwijzer zolang, tot de uitsparing op de groene ring overeenkomt met een uitsparing op de blauwe ring.  
Schuif dan de zilveren stift (B) op de blauwe ring. Zet de omgedraaide tijdring (A) weer vast. Voor het terugzetten van de instelling, volg de omgedraaide volgorde.




- 2 -

## I Temporizzatore settimanale

Togliere l'anello di tempo(A).  
Ora gira la lancetta dei minuti finché concorda fino al risparmio all'anello verde con uno all'anello blu.  
Rimandi il perno argenteo(B) all'anello blu. Scattare di nuovo l'anello di tempo girato(A) con uno dei sette approfondimenti nel perno. Per l'accantonamento, procede in successione tornata.

## SF Viikko-aikakello

Poista aikakehä (A)  
Pyöritä nyt minuuttiosoitinta niin kauan, että vihreässä kehässä oleva aukko täsmää sisinssä kehässä olevan aukon kanssa.  
Työnnä hopeinen nastaa (B) siniselle kehälle. Lukitse käännetty aikakehä (A) yhteen 7:stä nastassa (B) olevasta syvennyksestä. Takaisinasetuksessa toimi päinvastoin.



- 3 -

## F Programmateur semaine

Retirez l'anneau temps (A).  
Tournez maintenant l'aiguille des minutes jusqu'à ce que l'ouverture sur l'anneau vert concorde avec l'une de l'anneau bleu.  
Poussez la tige argentée (B) sur l'anneau bleu. Encliquez l'anneau temps inversé (A) avec l'une des 7 encoches dans la tige (B). Pour réinitialiser, procédez dans l'enchaînement inverse.

## CZ Týdenní spínací hodiny

Vyjměte časový kroužek (A).  
Ukazatélem minut otáčejte tak dluho, až vybrání na zeleném kroužku souhlasí s některým vybráním na modrému kroužku.  
Nasadte stříbrný kolíček (B) do modrého kroužku. Otočte časový kroužek (A), zatáčte jej zpět do jedné ze 7 prohlubní a současně do kolíčku (B). Pro vrácení zpět postupujte v opačném pořadí.

## HU Heti idokapcsoló óra

Távolítsa el az idogyurut (A). Ezután forgassa a percmutatót addig, amíg a zöld gyurun lévo nyilás a kék gyurun lévo egyik nyílással egybeesik. Csúsztassa rá az ezüst csapot (B) a kék gyurure. Pattintsa vissza a megfordított idogyurut (A) a rajta lévo hét bemélyedés egyikével a csapra (B). A visszaállításhoz végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben.

## PL Tygodniowy zegar sterujący

Zdjac pierscien (A). Tak dugo obracac wskazówka minutowa, az wyciecie w zielonym pierscienu pokryje sie z wycieciem w pierscienu niebieskim. Przesunac srebrny kolek (B) na pierscien niebieski. Ponownie ustalic obrócony pierscien (A) za pomocą jednego z siedmiu zaglebien na kolku (B). W celu przywrócenia poprzedniego położenia postepowac w odwrotnnej kolejnosci.

## RO Temporizator săptămânal

Îndepărtați inelul timer (A). Acum rotați indicatorul minutelor, până când degajarea de pe inelul verde se suprapune cu una de la inelul albastru. Glisați știftul argintiu (B) de pe inelul albastru. Cuplați din nou coroana timer (A) cu una din cele 7 adâncituri în știftul (B). Pentru resetare, procedați în ordine inversă.

## SK Týždenné spínacie hodiny

Odstráňte casový krúžok (A). Ukazovateľom minút otáčajte tak dlho, pokiaľ vybranie na zelenom krúžku nesúhlasi s niektorým vybraním na modrom krúžku. Nasunte strieborný kolík (B) na modrý krúžok. Nechajte otocený casový krúžok (A) jednou zo 7 priehlbín opäť zaskocit do kolíka (B). Pre vrátenie naspäť postupujte v opacnom poradí.

## SV Veckotimer

Ta bort tidinställningsringen (A). Vrid minutvisaren tills hacket i den gröna ringen överensstämmer med ett hack i den blåfärgade ringen. Skjut sedan silverstiftet (B) på den blåa ringen. Snäpp fast den vridna tidinställningsringen (A) med ett av de sju urtagen i stiftet (B). Återställning i omvänd ordningsföljd.

D	<b>Störungen/Ursachen</b>	GB	<b>Malfunctions/Causes</b>	I	<b>Disfunzioni/cause</b>	F	<b>Dérangements/Origines</b>
	<b>Gerät nicht öffnen (Garantieverlust)</b>		<b>Do not open the equipment (Loss of guarantee)</b>		<b>non aprire l'apparechio (decadimento della garanzia)</b>		<b>Ne pas ouvrir l'appareil (sous peine de perdre votre garantie)</b>
1.	<b>Transportrolle dreht sich nicht</b>	1.	<b>Transport roller does not turn</b>	1.	<b>Il ruolo di trasporto non gira</b>	1.	<b>Rouleau de trans. ne tourne pas</b>
	- Getriebemotor defekt		- Gear motor defective		- Motore di meccanismo difettoso		- moteur à engrenages défectueux
2.	<b>Band / Schlauch bleibt hängen</b>	2.	<b>Belt / hose are catching</b>	2.	<b>Il nastro/tubo si blocca</b>	2.	<b>2. Bande / flexible reste accroché</b>
	- Angaben auf Seite 5 beachten		- Note the instructions on page 5		- osservare le indicazioni su pagine 5		- veuillez respecter les indications données en page 5
	- Abstreifer verschmutzt		- Scraper contaminated		- raschiaolio sporco		- racleur sale
3.	<b>Gerät fördert kein / zu wenig Öl</b>	3.	<b>Device supplies no oil / to little oil</b>	3.	<b>L'apparechio non promuove nessun/ o poco olio</b>	3.	<b>3. L'appareil transporte trop peu / pas d'huile</b>
	- Transportband taucht nicht ins Kühlmittel ein		- Transport belt does not submerge into the coolant		- il nastro di trasporto non è immerso nel refrigerante		- la bande de transport ne plonge pas dans le réfrigérant
4.	<b>Beschwerungsrolle fällt bei Betrieb heraus</b>	4.	<b>Weighting roller falls out during Operation</b>	4.	<b>Il peso nastro cade durante il funzionamento</b>	4.	<b>4. Le rouleau de lest tombe pendant le fonctionnement</b>
	- Angaben auf Seite 5 beachten		- Note the instructions on page 5		- ossevare le indicazioni su pagine 5		- veuillez respecter les indications données en page 5
	- Verschmutzung zwischen Transportband und Bandbeschwerer		- Dirt between transport belt and belt weighting unit		- inquinamento tra nastro e peso nastro		- saleté entre bande de transport et lest de bande
	- Abstreifer verbogen		- Scraper bent		- raschiaolio piegato		- racleur tordu
E	<b>Averías / causas</b>	NL	<b>Storingen/oorzaken</b>	SF	<b>Häiriöt/syyt</b>	CZ	<b>Poruchy / příčiny</b>
	<b>No abrir el aparato (anulación de garantía).</b>		<b>Skimmer niet openen (Garantieverlies)</b>		<b>Älä avaa laitetta (takuun menetyks)</b>		<b>Přístroj neotevírejte (ztráta záruky)</b>
1.	<b>El rollo de transporte no gira.</b>	1.	<b>Transportrol draait niet</b>	1.	<b>1 . Kuljetusrolla ei pyöri</b>	1.	<b>1. Posuvný váleček se neotáčí</b>
	- defecto en el motor.		- Aandrijfmotor kapot		- käyttömööttori rikki		- Převodový motor je vadný
2.	<b>La cinta / manguera no se mueve.</b>	2.	<b>Band / slang blijft hangen</b>	2.	<b>2. Nauha/letku jumittuu</b>	2.	<b>2. Pás / hadice se neposunují</b>
	- Ver instrucciones página 5.		- Zie bladzijde 5		- huomioi ohjeet sivulla 5		- Viz. údaje na straně 5
	- El arrastrador está sucio.		- Afschraiper vervuild		- pyyhkijä likainen		- Stěrác je znečištěný
3.	<b>El aparato separa poco o ningún aceite.</b>	3.	<b>Skimmer verzamelt geen/te weinig olie</b>	3.	<b>3. Laite ei kuljeta/ tai kuljettaa liian vähän öljyä</b>	3.	<b>3. Přístroj neodlučuje žádný olej/příliš málo oleje</b>
	- La cinta de transporte no se hunde en el medio.		- Transportband raakt de vloeistof Onvoldoende of niet.		- kuljetusnauha ei uppoudu jäähdtyynesteeseen		- Dopravní pás není ponoren do chladicí kapaliny
4.	<b>El rollo de peso cae fuera durante el Proceso.</b>	4.	<b>Bezwarengsrol valt eruit tijdens Werking</b>	4.	<b>4. Kuljetusrolla putoaa ulos käytön aikana</b>	4.	<b>4. Napínací váleček při provozu vypadává</b>
	- Ver instrucciones página 5.		- Zie bladzijde 5		- huomioi ohjeet sivulla 5		- Viz. údaje na straně 5
	- Ensuciamento entre cinta y rollo de peso.		- Vervuiling tussen transportband en bezwarengsrol		- kuljetusnauhan ja nauhankuomittajan väli on likainen		- Znečištění mezi pásem a napínacím válečkem.
	- El arrastrador está torcido.		- Afschraiper verbogen		- pyyhkijä taipunut		- Stěrác je ohnutý.

## HU Meghibásodások / okok

### Ne nyissa ki a készüléket (garánciatesztés).

#### 1. Szálítógörgő nem forog

- Hajtómotor meghibásodott

#### 2. Szalag / tömlo megakad

- az 5. oldalon lévo adatokat figyelembe venni

- Lehúzó elszennyeződött

#### 3. A készülék nem szállít olajat / túl Kevés olajat szállít

- Szállítószalag nem merül bele a hutofolyadékba

#### 4. Terhelögörgő üzem közben kiesik

- az 5. oldalon lévo adatokat figyelembe venni

- Szennyezódés a szállítószalag és a Szalagnehezük között

- Lehúzó elhajlott

## PL Usterki / Przyczyny

### Nie otwierac urzadzenia (utrata gwarancji)

#### 1. Rolka transportowa nie obraca sie

- Uszkodzony motoreduktor

#### 2. Tasma / waz zawieszaja sie

- Postepowac wg wskazówek na str. 5  
- Zanieczyszczony zgarniak

#### 3. Urzadzenie transportuje za malo oleju / wcale nie transportuje oleju

- Tasma transportowa nie jest zanurzona w cieczy chłodząco – smarujacej

#### 4. Rolka obciążająca wypada Podczas pracy

- Postepowac wg wskazówek na str. 5  
- Zanieczyszczenie pomiędzy taśmą transportową i obciążnikiem tasmy  
- Wygięty zgarniak

## SK Poruchy / príèiny

### Prístroj neotvárajte (strata záruky)

#### 1. Transportný valcek sa netocí

- Prevodový motor je vadný

#### 2. Pás / hadica visia

- Pozri údaje na strane 5  
- Stierac je znečistený

#### 3. Prístroj necerpá žiadny olej / príliš málo oleja

- Transportný pás sa neponára do chladiaceho prostriedku

#### 4. Zatažovaci valcek pocas prevádzky Vypadáva

- Pozri údaje na strane 5  
- Znečistenie medzi transportným pásmom a Zatažením pásu  
- Stierac je ohnutý

## SV Störningar / orsaker

### Öppna ej enheten (garantin förfaller)

#### 1. Transportrullen roterar ej

- Kuggväxelmotorn defekt

#### 2. Band/slang fastnar

- Se uppgifterna på sid 5.  
- Avstrykaren förorenad

#### 3. Enheten matar fram ingen/för lite olja

- Transportbandet sticker ej ner i kylmedlet

#### 4. Tyngdrullen faller ut under driften

- Se uppgifterna på sid. 5.  
- Förörening mellan transportbandet och tyngdrullen.  
- Avstrykaren bockad.

## RO Defecțiuni/cauze

### Nu deschideți aparatul (pierdere a garanției)

#### 1. Rola de transport nu se rotește

- Motorul de antrenare defect

#### 2. Banda / furtunul rămân suspendate

- Respectați indicațiile de la pag. 5

- Raclorul murdar

#### 3. Aparatul nu prelucreză / prelucreză prea puțin

- Banda de transport nu este suficient scufundată în substanță

#### 4. Rola de întindere sare din lagăr în timpul funcționării

- Respectați indicațiile de la pag. 5

- Murdărie între banda de transport și leștul benzii

- Raclorul îndoit

**D Technische Daten**

Standardband:	Temp.	max 40°C	Standard band:	Temp.	max 40°C
	pH-Wert	7 - 11		pH-value	7 - 11
Spezialband:	Temp.	max 70°C	Special band:	Temp.	max 70°C
	pH-Wert	4 - 13		pH-value	4 - 13
Schlauch:	Temp.	max 70°C	Hose:	Temp.	max 70°C
	pH-Wert	6 - 13		pH-value	6 - 13
Leistung		35 Watt	Power rating		35 Watt

**GB Technical data**

Standard band:	Temp.	max 40°C	Standard band:	Temp.	max 40°C
	pH-value	7 - 11		pH-value	7 - 11
Special band:	Temp.	max 70°C	Special band:	Temp.	max 70°C
	pH-value	4 - 13		pH-value	4 - 13
Hose:	Temp.	max 70°C	tubo:	temp.	max 70°C
	pH-value	6 - 13		valore pH	6 - 13
Power rating		35 Watt	potenza		35 Watt

**I Dati tecnici**

nastro standard:	temp.	max 40°C	Bande standard:	temp.	max 40°C
	valore pH	7 - 11		Valeur pH	7 - 11
nastro speciale:	temp.	max 70°C	Bande spéciale:	temp.	max 70°C
	valore pH	4 - 13		Valeur pH	4 - 13
tubo:	temp.	max 70°C	Tuyau:	temp.	max 70°C
	valore pH	6 - 13		Valeur pH	6 - 13
potenza		35 Watt	Puissance		35 Watt

**F Données techniques****E Datos técnicos**

Cinta estándar:	temp.	max 40°C	Standaard band:	temp.	max 40°C
	valor pH	7 - 11		pH-waarde	7 - 11
Cinta especial:	temp.	max 70°C	Speciaal band:	temp.	max 70°C
	valor pH	4 - 13		pH-waarde	4 - 13
Manguera:	temp.	max 70°C	Slang:	temp.	max 70°C
	valor pH	6 - 13		pH-waarde	6 - 13
Potencia:		35 Vatios	Capaciteit		35 Watt

**NL Technische gegevens**

Cita estándar:	temp.	max 40°C	Standaard band:	temp.	max 40°C
	valor pH	7 - 11		pH-waarde	7 - 11
Cinta especial:	temp.	max 70°C	Speciaal band:	temp.	max 70°C
	valor pH	4 - 13		pH-waarde	4 - 13
Manguera:	temp.	max 70°C	Slang:	temp.	max 70°C
	valor pH	6 - 13		pH-waarde	6 - 13
Potencia:		35 Vatios	Capaciteit		35 Watt


**SF Tekniset tiedot**

standardi hihna:	lämpötila	max 40°C
	pH-arvo	7 - 11
erikoishihna:	lämpötila	max 70°C
	pH-arvo	4 - 13
letku:	lämpötila	max 70°C
	pH-arvo	6 - 13
Teho:		35 Watt

**CZ Technické údaje**


Standardní páš:	teplota	max. 40°C
	hodnota pH	7 - 11
Speciální páš:	teplota	max. 70°C
	hodnota pH	4 - 13
Hadice:	teplota	max. 70°C
	hodnota pH	6 - 13
Výkon:		35 W

RAPID 1.1




- 1 -

RAPID 2.1



- 2 -

RAPID 3.1



- 3 -

**HU Müszaki adatok**

Normál szalag:	Hom.	max. 40 °C
	pH-érték	7 - 11
Speciális szalag:	Hom.	70 °C
	PH-érték	4 - 13
Tömlo:	Hom.	max. 70 °C
	pH-érték	6 - 13
Teljesítmény:		35 W

**PL Dane techniczne**

Banda standard:	Temp.	max 40°C
	valoare pH	7 - 11
Banda speciał:	Temp.	max 70°C
	valoare pH	4 - 13
Furtun:	Temp.	max 70°C
	valoare pH	6 - 13
Putere		35 Watt

**SK Technické údaje**

Tasma	temp.:	maks. 40°C	Štandardný pás: teplota	max. 40°C	Standardband: Temp.	max. 40°C
Transportowa:	wartosc pH	7-11	hodnota pH	7 - 11	pH-värde	7-11
Tasma	temp.:	maks. 70°C	Špeciálny pás: teplota	max. 70°C	Specialband: Temp.	max. 70°C
Specjalna:	wartosc pH	4-13	hodnota pH	4 - 13	pH-värde	4-13
Waz:	temp.:	maks. 70°C	Hadica: teplota	max. 70°C	Slang: Temp.	max. 70°C
	wartosc pH	6-13	hodnota pH	6 - 13	pH-värde	6-13
Moc:		35 W	Výkon:	35 W	Effekt:	35 Watt

**SV Tekniska data**

Standardband:	Temp.	max. 40°C
	pH-värde	7-11
Specialband:	Temp.	max. 70°C
	pH-värde	4-13
Slang:	Temp.	max. 70°C
	pH-värde	6-13
Effekt:		35 Watt

**RO Date tehnice**

Banda standard:	Temp.	max 40°C
	valoare pH	7 - 11
Banda speciał:	Temp.	max 70°C
	valoare pH	4 - 13
Furtun:	Temp.	max 70°C
	valoare pH	6 - 13
Putere		35 Watt

## D Ersatzteile

Ersatzteile sind für Standard-Geräte (230V).  
Sonderspannungen auf Anfrage.

Ersatzteile	Art.-Nr.
- Getriebemotor	7.07.01.001
- Tages-/Wochenzeitschaltuhr	7.07.01.021
- Netzleitung EU	7.07.01.003
- Transportrolle Rapid 3.1	8.07.20.005
- Andruckrolle Rapid 3.1	8.07.20.003
- Beschwerungsrolle Rapid 1.1	8.07.10.006
- Beschwerungsrolle Rapid 2.1	8.07.01.006
- Motorkabel	7.07.01.009
- Haltebügel Rapid 1.1	8.07.10.010
- Haltebügel Rapid 2.1	8.07.01.010
- Auslaufschlauch	7.07.02.002
Zubehör	
- Universalschraubwinkel	07.00.106
- Sonderabstreifer Rapid 1.1	8.07.10.105
- Sonderabstreifer Rapid 2.1	8.07.01.107

## GB Spare parts

Spare parts intended for standard equipment (230V). special voltages on request.

Spare parts	Art.-Nr.
- Gear motor	7.07.01.001
- One-day / Weekly timer	7.07.01.021
- Mains cable EU	7.07.01.003
- Transport roller Rapid 3.1	8.07.20.005
- Pressure roller Rapid 3.1	8.07.20.003
- Weighting roller Rapid 1.1	8.07.10.006
- Weighting roller Rapid 2.1	8.07.01.006
- Motor cable	7.07.01.0098
- retaining bracket Rapid 1.1	07.10.010
- retaining bracket Rapid 2.1	8.07.01.010
- Mixture outlet hose	7.07.02.002
Accessories	
- Universal bracket	07.00.106
- Special Wipers Rapid 1.1	8.07.10.105
- Special Wipers Rapid 2.1	8.07.01.107

## I Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio sono per apparecchi standard (230V). Tensioni speciali per domanda.

Pezzi di ricambio	Art.-Nr.
- motore di meccanismo	7.07.01.001
- temporizzatore giornale/ settimanale	7.07.01.021
- rete confezionata EU	7.07.01.003
- ruolo di trasporto Rapid 3.1	8.07.20.005
- ruolo di pressione Rapid 3.1	8.07.20.003
- ruolo di peso Rapid 1.1	8.07.10.006
- ruolo di peso Rapid 2.1	8.07.01.006
- cavo di motore	7.07.01.0098
- sostegno Rapid 1.1	07.10.010
- sostegno Rapid 2.1	8.07.01.010
- Tubo flessibile di Scarico	7.07.02.002
Accessori	
- Staffa Universale	07.00.106
- Special tergicristalli Rapid 1.1	8.07.10.105
- Special tergicristalli Rapid 2.1	8.07.01.107

## F Pièces de rechange

Pièces de rechange pour les appareils standard (230V), tensions spéciales sur demande.

Pièces de rechange	No. de réf.
- Moteur à engrenages	7.07.01.001
- Programmateur jour/ semaine	7.07.01.021
- Conduite réseau EU	7.07.01.003
- Rouleau de transport Rapid 3.1	8.07.20.005
- Rouleau de pression Rapid 3.1	8.07.20.003
- Rouleau de lest Rapid 1.1	8.07.10.006
- Rouleau de lest Rapid 2.1	8.07.01.006
- Câble de moteur	7.07.01.0098
- Bride d'arrêt Rapid 1.1	07.10.010
- Bride d'arrêt Rapid 2.1	8.07.01.010
- Flexible de sortie du mélange	7.07.02.002
Accessoires	
- Fixation universelle	07.00.106
- Spécial racleur Rapid 1.1	8.07.10.105
- Spécial racleur Rapid 2.1	8.07.01.107

## E Recambios

Los recambios estándar son para la conexión eléctrica de 230V.

Recambios estándar	Art.-No.
- Motor de impulso	7.07.01.001
- Temporizador dia / semana	7.07.01.021
- Cable de enchufe EU	7.07.01.003
- Rollo de transporte Rapid 3.1	8.07.20.005
- Rollo de apriete Rapid 3.1	8.07.20.003
- Rollo de peso Rapid 1.1	8.07.10.006
- Rollo de peso Rapid 2.1	8.07.01.006
- Cable de motor	7.07.01.0098
- Patilla Rapid 1.1	07.10.010
- Patilla Rapid 2.1	8.07.01.010
- Manguera de Salida	7.07.02.002
Accesorios	
- Ángulo universal	07.00.106
- Especial arrastrador Rapid 1.1	8.07.10.105
- Especial arrastrador Rapid 2.1	8.07.01.107

## NL Onderdelen

Onderdelen zijn voor het standaard produkt (230V). andere spanningen op aanvraag.

Onderdelen	Art.-nr.
- Aandrijfmotor	7.07.01.001
- Dag-/Weektijdklok	7.07.01.021
- Netspanningskabel EU	7.07.01.003
- Transportrol Rapid 3.1	8.07.20.005
- Andruckrol Rapid 3.1	8.07.20.003
- Bezwarringsrol Rapid 1.1	8.07.10.006
- Bezwarringsrol Rapid 2.1	8.07.01.006
- Motorkabel	7.07.01.0098
- Klembeugel Rapid 1.1	07.10.010
- Klembeugel Rapid 2.1	8.07.01.010
- uitloopslang mengsel	7.07.02.002
Accessoires	
- Universele Schroefbeugel	07.00.106
- Special Schraper Rapid 1.1	8.07.10.105
- Special Schraper Rapid 2.1	8.07.01.107

## SF Varaosat

Varaosat ovat standardilaitteita (230 V) varten. Erikoisjännitteiset kyselyn mukaan

Varaosat	Art.nro
- Käyttömoottori	7.07.01.001
- Päivä/viikko-aikakello	7.07.01.021
- Verkkojohdot EU	7.07.01.003
- Kuljetusrolla Rapid 3.1	8.07.20.005
- Puristusrolla Rapid 3.1	8.07.20.003
- Kuormitusrolla Rapid 1.1	8.07.10.006
- Kuormitusrolla Rapid 2.1	8.07.01.006
- Moottorinkaapeli	7.07.01.0098
- Kiinnityssanka Rapid 1.1	07.10.010
- Kiinnityssanka Rapid 2.1	8.07.01.010
- Luovutetut letku	7.07.02.002
Varusteet	
- universaalikaapelin	07.00.106
- Erityispainos pyyhkijä Rapid 1.1	8.07.10.105
- Erityispainos pyyhkijä Rapid 2.1	8.07.01.107

## CZ Obecné

Náhradní díly jsou pro standardní přístroje (230 V). Zvláštní napětí na přání.

Náhradní díly	číslo výrobku
- převodový motor	7.07.01.001
- denní / týdenní spínací hodiny	7.07.01.021
- síťové vedení EU	7.07.01.003
- posuvný váleček Rapid 3.1	8.07.20.005
- přitlačný váleček Rapid 3.1	8.07.20.003
- napínací váleček Rapid 1.1	8.07.10.006
- zatížovací váleček Rapid 2.1	8.07.10.006
- kabel k motoru	8.07.01.006
- třmen Rapid 1.1	7.07.01.009
- třmen Rapid 2.1	8.07.10.010
- hadice kytoku smesi	8.07.01.010
Príslušenství	7.07.02.002
- univerzální upevnovacím úhelníkem	07.00.106
- Speciální vytáhniťe Rapid 1.1	8.07.10.105
- Speciální vytáhniťe Rapid 2.1	8.07.01.107

**HU Alkatrészek**

Pótalkatrészek a standard készülékekhez (230 V) alkalmazhatók. Egyedi feszültségek igény esetén.

<u>Pótalkatrészek</u>	<u>Cikksz.</u>
- Hajtómotor	7.07.01.001
- Napi/heti időkapcsoló óra	7.07.01.021
- Hálózati vezeték EU	7.07.01.003
- Rapid 3.1 tip. szállítógörög	8.07.20.005
- Rapid 3.1 tip. nyomógörög	8.07.20.003
- Rapid 1.1 tip. terhelögörög	8.07.10.006
- Rapid 2.1 tip. terhelögörög	8.07.01.006
- Motorkábel	7.07.01.0098.
- Tartókengelyt Rapid 1.1	07.10.010
- Tartókengelyt Rapid 2.1	8.07.01.010
- Keverék Kifolyótömlő	7.07.02.002
<u>Tartozékok</u>	
- univerzális forgatási Szöghöz	07.00.106
- Külön jelű lehúzót Rapid 1.1	8.07.10.105
- Külön jelű lehúzót Rapid 2.1	8.07.01.107

**PL Czesci zamienne**

Czesci zamienne sa podane dla urządzeń standardowego (230 V). Napiecia specjalne na Zapytanie.

<u>Czesci zamienne</u>	<u>Nr.art.</u>
- Motoreduktor	7.07.01.001
- Zegar sterujący dzienny / tygodniowy	7.07.01.021
- Przewód zasilający EU	7.07.01.003
- Rolka transportowa Rapid 3.1	8.07.20.005
- Rolka dociskowa Rapid 3.1	8.07.20.003
- Rolka obciążająca Rapid 1.1	8.07.10.006
- Rolka obciążająca Rapid 2.1	8.07.01.006
- Przewód silnika	7.07.01.009
- zatrzasnac palak Rapid 1.1	8.07.10.010
- zatrzasnac palak Rapid 2.1	8.07.01.010
- waz odprowadzajacy	7.07.02.002
<u>Akcesoria</u>	
- uniwersalnego katownika przekraczającego	07.00.106
- Specjalne zgarniaki Rapid 1.1	8.07.10.105
- Specjalne zgarniaki Rapid 2.1	8.07.01.107

**SK Náhradné diely**

Náhradné diely sú pre štandardné prístroje (230V). Zvláštne napätie na vyžiadanie.

<u>Náhradné diely</u>	<u>cílso výrobku</u>
- Prevodový motor	7.07.01.001
- Denné/týždenné spinacie hodiny	7.07.01.021
- Sietové vedenie EU	7.07.01.003
- Transportný valcek Rapid 3.1	8.07.20.005
- Prítlacný valcek Rapid 3.1	8.07.20.003
- Zatažovací valcek Rapid 1.1	8.07.10.006
- Zatažovací valcek Rapid 2.1	8.07.01.006
- Motorový kábel	7.07.01.009
- Strmen Rapid 1.1	8.07.10.010
- Strmen Rapid 2.1	8.07.01.010
- Hadica	7.07.02.002
Príslušenstvo	
- univerzálnym Upevnovaním uholníkom	07.00.106
- Speciální stierac Rapid 1.1	8.07.10.105
- Speciální stierac Rapid 2.1	8.07.01.107

**SV Reservdelar**

Reservdelar för standardenheter (230V). Specialspänningar på förfrågan.


<u>Reservdelar</u>	<u>Art.nr.</u>
- Kuggväxelmotor	7.07.01.001
- Dags-/veckotimer	7.07.01.021
- Nätledning EU	7.07.01.003
- Transporttrulle Rapid 3.1	8.07.20.005
- Tryckrulle Rapid 3.1	8.07.20.003
- Tyngdrulle Rapid 1.1	8.07.10.006
- Tyngdrulle Rapid 2.1	8.07.01.006
- Motorkabel	7.07.01.009
- Fästbygeln Rapid 1.1	8.07.10.010
- Fästbygeln Rapid 2.1	8.07.01.010
- Hadica	7.07.02.002
<u>Dodatak</u>	
- fästvinklar	07.00.106
- posebno avstrykaren Rapid 1.1	8.07.10.105
- posebno avstrykaren Rapid 2.1	8.07.01.107

**RO Piese de schimb**

Piese de schimb sunt pentru aparatelor standard (230V). Tensiuni speciale, la cerere.

<u>Piese de schimb</u>	<u>Nr.art.</u>
- Motorul de angrenare	7.07.01.001
- Temporizator zilnic/săptămânal	7.07.01.021
- Cablu de rețea EU	7.07.01.003
- Rolă de transport Rapid 3.1	8.07.20.005
- Rolă de presare Rapid 3.1	8.07.20.003
- Rolă de întindere Rapid 1.1	8.07.10.006
- Rolă de întindere Rapid 2.1	8.07.01.006
- Cablu de motor	7.07.01.009
- Scoabă Rapid 1.1	8.07.10.010
- Scoabă Rapid 2.1	8.07.01.010
- Furculi	7.07.02.002
<u>Accesoriu</u>	
- universal de însurubare	07.00.106
- speciala racitorul Rapid 1.1	8.07.10.105
- speciala racitorul Rapid 2.1	8.07.01.107


## Rapid 1.1, 2.1, 3.1




8.07.01.102



7.07.01.021 = 230V/50Hz  
7.07.20.003 = 24V DC




7.07.01.001 230V50Hz  
7.07.01.016 400V50Hz  
7.07.01.057 415V50Hz  
7.07.01.053 440V60Hz  
7.07.01.023 460V60Hz  
7.07.01.055 480V60Hz  
7.07.01.037 500V60Hz  
7.07.01.070 24VDC




- 1 -

2m = 7.07.01.003  
5m = 7.07.01.030  
10m = 7.07.01.031




7.07.01.009

## Rapid 1.1, 2.1



8.07.01.103 = R 2.1  
8.07.10.103 = R 1.1



7.07.02.002



8.07.01.006 = R2.1  
8.07.10.006 = R1.1  
8.07.01.005 = R2.1  
8.07.10.005 = R1.1  
8.07.01.010 = R2.1  
8.07.10.010 = R1.1




8.07.01.104 = R2.1  
8.07.10.104 = R1.1

7.07.02.001

- 2 -

## Rapid 3.1




- 3 -

## Zubehör

8.07.01.107 = R 2.1  
8.07.10.105 = R 1.1

07.00.106



- 4 -

## D Pflegesystem

Durch den kombinierten Einsatz von Rapid und Mikro wird der Kühlsmierstoff optimal gepflegt.

## GB Care system

With the combined use of rapid and micro cooling lubricant is optimally cared.

## E Sistema de atención

A través del uso combinado de una rápida y micro lubricante de refrigeración se mantiene de manera óptima.

## HU Ellátórendszer

Az együttes alkalmazásán keresztül a gyors és mikro-hűtőfolyadék optimálisan megmarad.

## RO Sistemul de ingrijire

Prin utilizarea combinată a lubrifiantului rapid și micro de răcire este menținută optim.

## NL Zorgsysteem

Door het gecombineerde gebruik van snelle en micro koelsmeermiddel optimaal gehandhaafd.

## PL System opieki

Poprzez łączne wykorzystanie szybkiego i mikro smaru chłodzenia jest optymalnie utrzymane.

## SK Systém starostlivosti

## I Sistema di assistenza

Attraverso l'uso combinato di una rapida e micro lubrificante refrigerante è mantenuta in modo ottimale.

## SF Hoitojärjestelmä

Kautta sekakäytöä nopeasti ja mikro jäähdystä voiteluainetta optimaalisesti sääilyy.

## CZ Systém péče


Grâce à l'utilisation combinée de lubrifiant de refroidissement rapide et micro est maintenu de manière optimale.

## F Système de soins

Prostřednictvím kombinovaného použití rychlého a mikro chlazení a mazání je optimálně zachována.

## SV Nega sistema

S kombinirano uporabo hitre in mikro hladilno mazivo optimalno vzdrževana.




# BIOBALANCE PFLEGESYSTEM









# BTOBALANCE



**Pflegen Sie Ihren  
Kühlschmierstoff  
erfolgreich**

Vertreten durch:

Änderungen vorbehalten.

Copyright © 01.10.2018 - Armin Hamma Umwelttechnik - Kettelerstraße 44-46 - 78532 Tuttlingen - Germany

Auflage A1 Oktober 2018